

## KLONDIKE

Technický list SC 00220

**NÁZOV:**

**TYP:**

**POUŽITIE:**

**CHARAKTERISTIKA:**

**KLONDIKE**

farba s antickým efektom

vodou riediteľný máter určený do interiéru

**Špecifická hmotnosť:** 1.010 ± 30 gr/LT pri 25°C

**Výdatnosť:** 4 - 5 m<sup>2</sup>/LT dve vrstvy na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

**Estetický efekt:** satinový

**Viskozita:** = = =

**Zafarbenie:** Farebná škála z katalógu

**Balenie:** LT. 1 - LT. 2,5

**DOBA SCHNUTIA:**

**Suchý na dotyk:** 2 hodiny pri teplote 20°C

**Pretierateľný:** 5 – 6 hodín pri teplote 20°C

**Úplne suchý:** 24 hodinách pri teplote 20°C

**CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:**

Moderný a elegantný vodou riediteľná farba pre použitie v interiéru. KLONDIKE môže byť aplikovaný na viaceré druhy povrchov. Vďaka svojim unikátnym odtieňom je možné dosiahnuť výnimočne trendový dizajn.

Kovové fragmenty obsiahnuté vo farbe umocnené zlatými, striebornými časticami umožňujú vytvoriť jedinečný efekt s nádychom kovových metalických stien KLONDIKE je vysoko kvalitný výrobok, ktorý je priateľský, umývateľný a pretierateľný akoukoľvek inou vodou riediteľnou farbou.

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	HODNOTA	OZNAČENIE
EMISIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTKOK	ISO 16000	TVOC <1 mg/m <sup>3</sup> TRIEDA A+	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTKOK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS AT 1902-3	X<0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
OBSAH PRCHAVÝCH LÁTKOK	Smernica 2004-42-CE	Max 6 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	

**PRÍPRAVA POVRCHU:**

**Staré steny:** Odstráňte starú neprilnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte ju vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Opravte nerovnosti steny ak je to potrebné. Ďalej aplikujte vhodný penetračný náter vhodný na daný povrch. Keď je penetrácia úplne vysušná, naneste jednu vrstvu PRIMER 900 a po približne 6 hodinách pri 20° pokračujte s aplikáciou farby KLONDIKE.

**Nové steny:** Očistite podklad ak je zaprášený dôkladne umyte a vysušte. Ďalej aplikujte vhodný penetračný náter vhodný na daný povrch. Keď je penetrácia úplne

----- [www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk) -----

vysušná, naneste jednu vrstvu PRIMER 900 a po približne 6 hodinách pri 20° pokračujte s aplikáciou farby KLONDIKE.

**Nové železo:** Odstráňte všetky nečistoty a vrstvy hrdze na povrchu, ošetrte vhodným ochranným prípravkom určeným na železo. Keď je ochranný náter úplne vysušný, naneste jednu vrstvu PRIMER 900 a po približne 6 hodinách pri 20° pokračujte s aplikáciou farby KLONDIKE.

**PRÍPRAVA PRODUKTU:**

**riedenie:** pripravený na použitie

**APLIKÁCIA:**

**spôsob:** štetec, kovové nerezové hladítko

**počet náterov:** 2 vrstvy

## APLIKAČNÝ CYKLUS:

Pre dosiahnutie odtieňov z katalógu, dôkladne zmiešajte s príslušným množstvom tónovacej pasty COLORI alebo použite VALCLONE tónovací systém. Pre dosiahnutie zlatého alebo strieborného odtieňa je potrebné pridať produkt ADITIVO GOLD G 100 alebo ADITIVO SILVER G200 dostupných v baleniach LT. 0,100 a LT. 0,250 ML.

**1) Klasický efekt - (špachtla):** aplikujte PRIMER 900 so štetcom a počkajte približne 6 hodín pri teplote 20°C. Aplikujte KLONDIKE s kovovou špachtľou PV 43 nerovnomernými ťahmi 15 - 30 cm dlhými vo všetkých smeroch, vytvárajúc svetlé a nerovnomerné ťahy na povrchu. Po približne 5 - 6 hodinách pri teplote 20°C, aplikujte druhú náteru KLONDIKE rovnakým spôsobom ako pri prvom nátere. Počkajte približne 1 hodinu pri teplote 20°C, a potom ešte raz prejdite celý povrch, na ktorý už bol aplikovaný KLONDIKE s rovnakým nástrojom - kovovou špachtľou PV 43, ale bez použitia náteru, vo všetkých smeroch krížom - krážom približne 15 - 20 cm dlhými ťahmi vo všetkých smeroch vyvíjajúc taký tlak, že farebné časti splývajú a zmenšujú sa, čím sa vytvorí svetlý a tieňovaný efekt.

**2) Klasický efekt - (štetec + špachtla):** aplikujte PRIMER 900 so štetcom alebo valčekom a počkajte približne 6 hodín pri teplote 20°C.

Aplikujte KLONDIKE s so štetcom PV 76 naneste prvú vrstvu KLONDIKE štetcom PV 76 a uistite sa, že máte dostatočné množstvo náteru KLONDIKE a pomocou krátkych ťahov štetcom 8 - 15 cm dlhých všetkými smermi, doprava doľava a naopak, a zdola nahor a naopak. Po približne 20 minútach pri teplote 20°C použite kovovú špachtľu PV43 a bez použitia farby vyhladte rovnomerne celý povrch vo všetkých smeroch.

Po približne 5 - 6 hodinách pri teplote 20°C, aplikujte druhú vrstvu náteru KLONDIKE rovnakým spôsobom ako pri prvom nátere.

Počkajte približne 1 hodinu pri teplote 20°C, a potom ešte raz prejdite celý povrch, na ktorý už bol aplikovaná vrstva KLONDIKE s rovnakým nástrojom - kovovou špachtľou PV 43, ale bez použitia náteru, vo všetkých smeroch krížom - krážom približne 15 - 20 cm dlhými ťahmi vo všetkých smeroch vyvíjajúc taký tlak, že farebné časti splývajú a zmenšujú sa, čím sa vytvorí svetlý a tieňovaný efekt.

**3) Efekt - (štetec)** aplikujte PRIMER 900 so štetcom alebo valčekom a počkajte približne 6 hodín pri teplote 20°C.

Aplikujte KLONDIKE s so štetcom PV 76 naneste prvú vrstvu KLONDIKE štetcom PV 76 a uistite sa, že máte dostatočné množstvo náteru KLONDIKE a pomocou krátkych ťahov štetcom 8 - 15 cm dlhých všetkými smermi, doprava doľava a naopak, a zdola nahor a naopak.

Po približne 5 - 6 hodinách pri teplote 20°C, aplikujte druhú vrstvu náteru KLONDIKE rovnakým spôsobom ako pri prvom nátere.

Počkajte približne 1 hodinu pri teplote 20°C, a potom ešte raz prejdite celý povrch, na ktorý už bol aplikovaná druhá vrstva KLONDIKE so štetcom PV76, ale bez použitia náteru, vo všetkých smeroch krížom - krážom vo všetkých smeroch jemným tlakom.

N.B.: pred aplikáciou je potrebné pozrieť video-návod na aplikáciu zvoleného efektu.

## TEPLOTA APLIKÁCIE:

od +5°C do +30°C.

## SKLADOVANIE:

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

## STABILITA:

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

## POZNÁMKY:

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím.

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY** **A LIKVIDÁCIA**

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartú bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke [www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č.6, December 2019

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY